

**Quick
guide**






- EN** Quick guide
- DA** Kvik guide
- DE** Kurzanleitung
- ES** Guía rápida
- FI** Pikaohje
- FR** Guide de démarrage rapide
- IT** Guida rapida
- NL** Verkorte handleiding
- NO** Kom i gang
- PL** Szybki przewodnik
- PT** Guia de consulta rápida
- RU** Краткое руководство
- SV** Snabbguide
- ZH** 快速指南

Kempact

251R, 253R, 323R,
181A, 251A, 253A, 323A



KEMPEPI
The Joy of Welding




BETA 90X 9873047

2

EN Check the package contents. **DA** Kontroller pakkens indhold. **DE** Überprüfen Sie den Packungsinhalt. **ES** Revise el contenido de la caja. **FI** Tarkista pakauksen sisältö. **FR** Vérifiez le contenu de l'emballage. **IT** Verificare il contenuto della confezione. **NL** Controleer de inhoud van de verpakking. **NO** Kontroller pakningsinnholdet. **PL** Sprawdź zawartość opakowania. **PT** Verifique o conteúdo da embalagem. **RU** Проверьте комплектность. **SV** Kontrollera förpackningens innehåll. **ZH** 检查包装内的物品。

3

EN You will also need. **DA** Du får også brug for. **DE** Außerdem benötigen Sie. **ES** También necesitará otros elementos. **FI** Muut tarvikkeet. **FR** Vous aurez également besoin de. **IT** Attrezzature necessarie. **NL** U heeft ook nodig. **NO** Du trenger også. **PL** Będą też potrzebne. **PT** Também precisará de outros elementos. **RU** Вам также потребуются. **SV** Du behöver också. **ZH** 您还需要。




4

EN Load and secure the gas cylinder with straps provided. **DA** Læs og fastgør gasflasken med de medfølgende stropper. **DE** Befestigen Sie die Gasflasche mit den vorhandenen Gurten. **ES** Cargar y asegurar la botella de gas con las correas proporcionadas. **FI** Aseta suojaakaasupullo paikalleen ja sido se kiinnitysvöillä. **FR** Chargez et attachez la bouteille de gaz à l'aide des sangles fournies. **IT** Caricare e fissare la bombola del gas con le cinghie fornite. **NL** Plaats de gascilinder en bevestig deze met de bevestigingsbandjes. **NO** Last på gassflasken og sikre den med stroppene som følger med maskinen. **PL** Postaw butle z gazem osłonowym na podwoziu i zaciśnij ją pasem bezpieczeństwa. **PT** Carregue e proteja o cilindro de gás com as alças fornecidas. **RU** Установите и закрепите газовый баллон при помощи входящих в комплект ремней. **SV** Ladda och säkra gascylindern med spännsbanden som medföljer. **ZH** 提供的肩带用以装载和保护气瓶。


5

EN NOTE: Please read the full operating manual on CD before use. **DA** BEMÆRK: Læs brugsanvisningen på CD, før udstyret tages i brug. **DE** HINWEIS: Lesen Sie die komplette Betriebsanleitung auf CD, bevor Sie das Gerät benutzen. **ES** NOTA: Lea completo el manual de instrucciones en el CD, antes de su uso. **FI** HUOM: Lue käyttöohje CD:ltä ennen käyttöönottoa. **FR** REMARQUE : Lisez le manuel d'utilisation avant la première utilisation. **IT** NOTA: Prego leggere l'intero manuale operativo sul CD prima dell'uso. **NL** OPMERKING: Voor gebruik gehele gebruiksaanwijzing op cd doorlezen svp. **NO** OBS ! Les gjennom bruksanvisningen på CD'en før bruk. **PL** UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z Instrukcją obsługi zamieszczoną na CD. **PT** NOTA: Por favor leia o manual de instruções antes de utilizar a máquina (no CD). **RU** ВНИМАНИЕ! Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации на CD. **SV** OBS! Läs bruksanvisningen på CD före användning. **ZH** 注：使用前，请认真通读《操作手册》。




6

EN Connect shielding gas hose. **DA** Tilslut gasslangen. **DE** Verbinden Sie den Schutzgassschlauch. **ES** Conecte la manguera del gas de protección. **FI** Kiinnitä suojaakaasuletku. **FR** Raccordez le tuyau de gaz de protection. **IT** Collegare il tubo gas. **NL** Sluit de gasslang aan. **NO** Koble til gasslangen. **PL** Podłącz wąż gazowy. **PT** Conecte a proteção da mangueira de gás. **RU** Подсоедините шланг защитного газа. **SV** Anslut skyddsgasslangen. **ZH** 连接保护气体气管。



7

EN Insert and lock wire spool. Adjust brake force to avoid overrun. **DA** Indsæt trådrullen og lås holderen. Juster bremsen så rullen stopper når svejsning ophører. **DE** Drahtspule einsetzen und verriegeln. Bremse einstellen um ein Weiterdrehen zu verhindern. **ES** Insertar y bloquear la bobina de hilo. Ajustar la fuerza de frenado para evitar su bloqueo. **FI** Aseta lankakela, lukitse se ja säädä kelajarru estämään langan ylipurkautumisen. **FR** Insérez et verrouillez la bobine. Réglez la force de la gâchette pour éviter tout désengagement. **IT** Inserire e bloccare la bobina del filo. Regolare la pressione di serraggio per evitare sovra pressioni. **NL** Plaats de draadspoel en vergrendel deze. Stel de rem in om te voorkomen dat de spoel na het lassen doordraait. **NO** Sett inn og lås trådspolen. Juster spolebremsen for å unngå overlop. **PL** Załącz i zablokuj szpulę z drutem. Ustaw hamulec by unioknąć swobodnego rozwijania się drutu. **PT** Insira e trave a bobina de arame. Ajuste a força de frenagem para evitar sobrecarga. **RU** Вставьте и закрепите катушку проволоки. Ад凋и ставьте и закрепите катушку проволоки. Отрегулируйте тормоз во избежание размотки проволоки. **SV** Sätt in och lås trådbobinen. Justera bromskraften för att undvika överskridande. **ZH** 插入并锁住送丝盘。调整制动力以避免过度装载。



DuraTorque

GT02C

8

EN Thread the filler wire. Adjust feed roll pressure according to wire type. **DA** Pase el hilo de relleno. Ajuste la presión de los rodillos de alimentación según el tipo de hilo.

DE Fädeln Sie den Schweißdraht ein und passen Sie den Anpressdruck an. **ES** Introduzca el hilo en el tren de arrastre y ajuste la presión adecuada a los rodillos. **FI** Pujota lanka ja säädä syöttöpyörän puristuspaine lankatyypin mukaan. **FR** Insérez le fil d'apport. Réglez la pression des galets d'entraînement en fonction du type de fil. **IT** Inserire il filo d'apporto nella guida. Regolare la pressione sui rulli in accordo alla tipologia di filo utilizzata.

NL Maakt het uiteinde van de draad recht. Stel de druk van de invoerrol in volgens draadtipe. **NO** Tre inn tilsettmmaterialet. Juster matehjulstrykket i henhold til trådtypen.


PL Wprowadź drut do podajnika i dostosuj docisk rolek do jego rodzaju. **PT** Insira o arame. Ajuste a pressão do rolo de alimentação de acordo com o tipo de arame. **RU** Протяните проволоку. Настройте силу прижатия подающих роликов в соответствии с типом проволоки. **SV** Trä i tillsatsmaterialet. Justera matarhjuletts tryck beroende på trådtyp.

ZH 穿入填充焊丝。根据焊丝种类调整送丝轮压力。


9

EN Dress the sharp filler wire. Improves wire loading and consumables life. **DA** Fjern skarpe kanter på tråden. Det gør trådning nemmere og sliddele får længere levetid. **DE** Feilen Sie das Drahtende rund. Erhöht die Drahtvorschub- und Verschleißteilebensdauer.


ES Elimine las aristas cortantes de la punta del hilo. Mejora la carga del hilo y la vida de los consumibles. **FI** Viilaa langan pää typläksi, jolloin langansyöttö helpottuu ja osien käyttöikä pitenee. **FR** Apprêtez l'extrémité tranchante du fil d'apport, afin d'améliorer le chargement de fil et la durée des consommables. **IT** Limare l'estremità del filo d'apporto. Questo accorgimento migliora l'operazione di caricamento del filo e la vita dei consumabili. **NL** Rond het einde van de lasdraad af. Dit vermindert de kans op storing tijdens het invoeren van de draad. **NO** Avrund skarpe trådender. Dette bedrer innmattingen og forlenger levetiden på deler. **PL** Spilij ostrą końcówkę drutu. Ułatwia wprowadzanie drutu i przedłuża żywotność prowadnic. **PT** Cubra a ponta do arame de preenchimento. Melhora o carregamento do arame e durabilidade dos consumíveis. **RU** Закруглите конец проволоки. Это облегчит протяжку проволоки и увеличивает срок службы расходных частей горелки. **SV** Fila av vassa kanter på tillsatsmaterialet. Förbättra inmatning av tillsatsmaterial och förlänga livslängden på slittdelar. **ZH** 将尖锐的焊丝顶端磨圆，以延长焊丝耗材寿命。




- 10** EN Connect the welding gun and hand tighten the collar. **DA** Tilslut svejsepistolen og stram omløber. **DE** Schließen Sie den Schweißbrenner an und drehen Sie die Manschette fest. **ES** Conecte la antorcha de soldadura, apretando la tuerca de fijación al euro conector. **FI** Liitä hitsauspistoolin kaapeli ja kiristä kiinnitysholkkia. **FR** Connecter la torche de soudage et serrez le collet. **IT** Collegare la torcia di saldatura e serrare a mano il collare. **NL** Sluit het laspistool aan op de machineconnector en draai handvast. **NO** Koble til svejsepistolen, og stram eurokoblingen. **PL** Podłącz uchwyt spawalniczy i dokrć go. **PT** Verifique se a ponta revestimento/tamanho do arame combinam. Utilize o gatilho da pistola para carregar o arame de adição. **RU** Подсоедините сварочную горелку и затяните крепление. **ZH** 连接焊枪，并用手拧紧轴套。




- 11** EN Connect to mains power supply, switch on and activate panel. **DA** Tilslut netstikket og aktiver strømpanelet. **DE** Netzversorgung anschließen, einschalten und Kühlgerät am Panel aktivieren. **ES** Conectar la fuente de potencia a la red eléctrica, encender y activar panel. **FI** Kiinnitä verkkovirtakaapeli, kytke laitteeseen virta ja käynnistä ohjauspaneeli. **FR** Connecter au réseau d'alimentation, mettre en marche, activer le panneau. **IT** Collegare l'alimentazione elettrica, accendere e attivare il pannello. **NO** Koble til primærspenningen, skru på og aktivér panelet. **NL** Sluit aan op hoofd stroomvoorziening, schakel hem in en activeer paneel. **PL** Podłącz urządzenie do sieci zasilającej, włącz je i aktywuj panel. **PT** Ligar a fonte de potência à rede elétrica, acionar o interruptor principal e ativar o painel de funções. **RU** Подключите оборудование к сети электропитания, включите и активируйте панель. **SV** Anslut huvudströmkabeln, slå på huvudströmbrytaren och aktivera panelen. **ZH** 连接到主电源，接通并启动、激活控制面板。



- 12** **EN** Check tip/wire size match. Use gun trigger to load filler wire. **DA** Kontroller tråddyse/liner/dimension på tråden. Brug kontakten på brænderpistolen til at fremføre tråden. **DE** Stromdüse/Drahtführung/Drahtdurchmesser prüfen. Brennertaste zum Einführen des Drahts drücken. **ES** Compruebe que la sirga es la adecuada para el tipo de hilo utilizado. Utilice el gatillo de la antorcha para cargar el hilo de relleno. **FI** Tarkista virtasutin, langanhoidin ja langan koko. Syötä lanka painamalla liipaisinta. **FR** Vérifiez que le tube, la gaine et la taille de fil correspondent. Utilisez la gâchette de la torche pour charger le fil d'apport. **IT** Controllare puntale/guaina/diametro del filo. Utilizzare il pulsante torcia per caricare il filo d'apporto. **NL** Controleer de contactbuis, liner en draaddiameter. Gebruik de pistoolschakelaar om de lasdraad in te voeren. **NO** Sjekk at kontaktrør/trådlede/tråd-dimensjon passer. Bruk pistolbryteren for å mate frem tråden. **PL** Sprawdź czy końcówka prądowa/ prowadnica drutu/ średnica drutu zostały odpowiednio dobrane. Wprowadź drut za pomocą przycisku wysuwu drutu. **PT** Verifique se a ponta/revestimento/tamanho do arame combinam. Utilize o gatilho da pistola para carregar o arame de adição. **RU** проверьте соответствие контактного наконечника / направляющего канала типа проволоки. Используйте кнопку горелки для протяжки проволоки. **SV** Kontrollera att kontaktrör / trådledeare / tillsatsmaterialets diameter matchar. Använd pistolens avtryckare för att ladda tillsatsmaterialet. **ZH** 检查导电嘴/送丝软管/焊丝尺寸是否合适。使用焊枪扳机装入焊丝。




- 13** **EN** Check gas flow rate and adjust to suit your application. **DA** Kontroller at beskyttelsesgasflowet passer til formålet. **DE** Gasdurchflussmenge messen und der Anwendung anpassen. **ES** Compruebe el caudal de gas y ajústelo según su aplicación. **FI** Tarkista kaasunvirtaus ja säädä se hitsauskohteeseen mukaiseksi. **FR** Vérifier le niveau de débit du gaz et l'ajuster en fonction de votre application. **IT** Verificare la portata del flusso del gas e regolarla a seconda della propria applicazione. **NL** Controleer de gasflow en stel het verbruik in. **NO** Kontrollér gassmengden og justér til sveisjobben. **PL** Sprawdź przepływ gazu i dostosuj go do zadania. **PT** Verifique o caudal de gás e ajuste-o consoante o trabalho. **RU** Проверьте расход газа, и настройте соответственно вашему применению. **SV** Kontrollera gasflödet och ställ in flödet så att det passar din applikation. **ZH** 检查气流流量，并根据具体应用进行调节。



251R, 253R, 323R

14


EN Select in order A to C. See parameter guide on page 17. **DA** Vælg på panelet i rækkefølge A-C. Se parameter guide på side 17. **DE** In der Reihenfolge A bis C einstellen. Parameterliste auf Seite 17 beachten. **ES** Haga los ajustes desde A hasta C. Consulte la Guía de parámetros en la página 17. **FI** Valitse järjestyksessä A – C. Katso ohjeavrot sivulta 17. **FR** Sélectionnez dans l'ordre A à C. Consultez les paramètres du guide à la page 17. **IT** Selezionate da A a C. Vedere il parametro guida a pagina 17. **NL** Selecteer A tot C. Zie parameter informatie op pagina 17. **NO** Velg i rekkefølge A til C. Se parameter anbefalinger på side 17. **PL** Ustaw parametry za pomocą przycisku A i pokrętła B i C. **PT** Selecione em ordem A à C. Veja o guia de parâmetros na página 17. **RU** Следуйте пунктам от А до С. См. рекомендуемые параметры на странице 17. **SV** Välj i ordningen A till C. Se parameterguiden sidan 17. **ZH** 从订单A到C中选择。详见参数指导表第17页。



181A, 251A, 253A, 323A

15

EN Select in order A to D. Then adjust plate thickness to suit application. **DA** Vælg på panelet i rækkefølge A-D. Derefter tilpasses vejledende godstykke så den passer til emnet der svejses. **DE** In der Reihenfolge A bis D einstellen. Dann Blechdicke entsprechend der Anwendung einstellen. **ES** Haga los ajustes desde A hasta D. A continuación, ajuste el espesor de la chapa para dicha aplicación. **FI** Valitse järjestyksessä A – D. Sääädä levynvahvuus hitsauskohteen mukaan. **FR** Sélectionnez dans l'ordre A à D. Réglez ensuite l'épaisseur de la tôle selon l'application. **IT** Selezionate da A a D. Quindi regolare lo spessore della piastra a seconda dell'applicazione. **NL** Selecteer A tot D. Daarna de plaatdikte instellen voor gewenste toepassing. **NO** Velg i rekkefølge A til D. Velg så platetykkelsen som passer til jobben. **PL** Ustaw parametry za pomocą przycisków od A do D. Następnie dostosuj grubość materiału spawanego do aplikacji. **PT** Selecione em ordem A à D. Então, ajuste a espessura do material para executar a aplicação. **RU** Следуйте пунктам от А до D. Установите толщину пластины в соответствии с задачей. **SV** Välj i ordningen A till D. Justera sedan plåttjocklek för applikationen. **ZH** 从订单A到D中选择。之后将板材厚度调整到适合的应用范围。



16

EN Adjust dynamics value to suit. See operation manual for full dynamics description.
DA Juster dynamik værdien så den passer til emnet der svejes. Se produktmanual for en uddybende dynamik beskrivelse. **DE** Lichtbogendynamikwert passend einstellen. Für weitere Informationen bitte die Betriebsanleitung beachten. **ES** Ajustar el valor de la dinámica según el trabajo. Consulte el manual de utilización para ver el detalle de la dinámica completa. **FI** Säädä hitsausdynamiaukka sopivaksi. Lisätietoja dynamiikasta on käyttöohjeessa. **FR** Réglez la valeur de dynamique adaptée. Consultez le mode d'emploi pour une description complète de la dynamique. **IT** Regolare il valore per soddisfare le dinamiche. Vedere manuale operativo per la descrizione completa della dinamica. **NL** Pas dynamiek waarde aan. Zie handleiding voor de volledige dynamiek beschrijving. **NO** Juster passende dynamikkverdi. Se brukermanualen for å få full beskrivelse av dynamikk. **PL** Nastaw wartość dynamiki. Pełen opis dynamiki znajduje się w instrukcji obsługi. **PT** Ajuste os valores dinâmicos para adaptar. Veja o manual de operação para descrição completa da dinâmica. **RU** Установите параметры динамики дуги в соответствии с задачей. См. руководство по эксплуатации для более подробного описания функции. **SV** Justera dynamikvärdet. Se bruksanvisningen för full beskrivning av dynamikreglering.

ZH 调整动态值。详见全部的动态描述操作手册。

ТиБерис



www.tiberis.ru

Fe 0.8 mm, 5 – 18 % CO₂/Ar


| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| A | PlateThickness | mm | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| B | WireFeedSpeed | m/min | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| C | SetVoltage | V | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| D | MeanCurrent | A | 40 | 50 | 65 | 97 | 130 | 155 | 185 |

Fe 1.0 mm, 5 – 25% CO₂/Ar

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| A | Plate Thickness | mm | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | Wire Feed Speed | m/min | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11.0 |
| C | Set Voltage | V | 15.0 | 17.5 | 18.4 | 21.4 | 23.8 | 28.8 |
| D | Mean Current | A | 40 | 100 | 150 | 180 | 200 | 240 |

Fe 1.2 mm, 5 – 25% CO₂/Ar

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| A | Plate Thickness | mm | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| B | Wire Feed Speed | m/min | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 7.2 |
| C | Set Voltage | V | 14.6 | 17.0 | 17.8 | 21.0 | 22.7 | 26.3 |
| D | Mean Current | A | 75 | 100 | 140 | 180 | 220 | 250 |



| A | B | C | D |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| EN Plate thickness | Wire feed speed | Set voltage | Mean current |
| DA Pladetykkelse | Trådhastighet | Spænding | Middelstrøm |
| DE Blechdicke | DV-Geschwindigkeit | Spannung | Strom (Mittelwert) |
| ES Espesor de la chapa | Velocidad de hilo | Voltaje de soldadura | Corriente de soldadura |
| FI Levyn paksuus | Langansyöttönpöeus | Jännite | Keskimääräinen virta |
| FR Epaisseur tôle | Vitesse dévidage | Tension réglée | Courant moyen |
| IT Spessore del pezzo | Velocità del filo | Tensione di saldatura | Corrente di saldatura |
| NL Plaatdikte | Draadaanvoersnelheid | Voltage | Stroomsterkte |
| NO Platetykkelse | Trådmatingshastighet | Innslift spennin | Gjennomsnitt strøm |
| PL Grubość materiału | Prędkość podawania drutu | Napięcie | Prąd |
| PT Espessura da chapa | Velocidade arame | Voltagem soldadura | Corrente soldadura |
| SV Plåttjocklek | Trådmatningshastighet | Spänning | Medelström |
| RU толщина базового | скорость подачи | Напряжение | Средний ток |



sales@tiberis.ru




8-800-100-6756


设置电压

电流

Kempact 181A, 251A, 253A, 323A



Kempact 181A, 251A, 253A, 323A



18

EN Button functions of Adaptive model. **DA** Knappernes funktioner på A modellen. **DE** Einstelfunktionen beim Adaptive Modell. **ES** Botones de funciones en el modelo Adaptive. **FI** Adaptiivisen mallin painikkeiden toiminnat. **FR** Fonction des touches du modèle Adaptive. **IT** Tutte le funzioni dei pulsanti del modello Adaptive. **NL** Toetsfuncties van Adaptive model. **NO** Knappenes funksjoner på Adaptive modeller. **PL** Przycisk funkcyjny dla modeli adaptacyjnych. **PT** Funções dos botões do modelo adaptável. **RU** Функции кнопок модели Adaptive. **SV** Knappfunktioner för Adaptive modell. **ZH** 自适应模式带有按钮功能。


19

EN Long press of marked buttons selects alternative function or saves values. **DA** Langt tryk på knapper med felter giver mulighed for valg af alternative funktioner og lagring. **DE** Durch länges Drücken wird der Modus gewechselt oder der Wert gespeichert. **ES** Una presión larga en los botones marcados, selecciona una función alternativa ó guarda los valores ajustados. **FI** Merkitytjen painikkeiden pitkä painallus valitsee lisätoimintoja tai tallentaa arvoja. **FR** Une pression longue des touches marquées permet de sélectionner une fonction alternative ou d'enregistrer les valeurs. **IT** Una pressione prolungata sui pulsanti può selezionare differenti funzioni o salvare i valori impostati. **NL** Het lang indrukken van de gemarkeerde toetsen selecteert alternatieve functie of slaat de waarden op. **NO** Langt trykk på de merkede knappene gir alternative funksjoner eller lagrer verdiene. **PL** Alternatywne funkcje w zapisywane wartości jest możliwe po dłuższym przytrzymaniu zaznaczonych przycisków. **PT** Longa pressão dos botões marcados seleciona função alternativa ou salva valores. **RU** Длительное нажатие на обозначенную кнопку позволяет выбирать альтернативную функцию или сохранить параметры. **SV** Lång knapptryckning på markerad tangent väljer funktion eller sparar värdet. **ZH** 长按标记按钮以切换功能或保存数值。



20

EN Ensure metal chassis does not come into contact with the welding circuit. **DA** Sørg for at metaldele på maskinen ikke kommer i forbindelse med svejsestrøm. **DE** Sicherstellen, dass metallisches Zubehör nicht in den Stromkreis gerät. **ES** Asegurarse de que el metal del chasis no hace contacto con el circuito de soldadura. **FI** Varmista, ettei laitteen metallirunko ole kosketuksissa hitsausvirtapiiriin kanssa. **FR** Assurez-vous que le châssis métallique n'est pas en contact avec le circuit de soudage. **IT** Assicurarsi che lo chassis metallico non venga a contatto con il circuito di saldatura. **NL** Zorg ervoor dat metalen chassis niet in contact komt met het las-circuit. **NO** Forsikre deg om at metallchassiet ikke kommer i kontakt med sveisekretsen. **PL** Upewnij się, że metalowe podwozie nie ma kontaktu z obwodem spawalniczym. **PT** Certifique que o metal de base não entre em contato com o circuito de soldagem. **RU** Обеспечьте отсутствие контакта между корпусом аппарата и сварочной цепью. **SV** Se till att inte metallchassit kommer i kontakt med svetskretsen. **ZH** 保证金属底座与焊接回路绝缘。




21

EN Connect the return lead and clamp – Enjoy Kempact RA. **DA** DA Tilslut returklemmen og nyd Kempact RA. **DE** Massekabel an Gerät und Bauteil anschließen – Viel Spaß mit der Kempact RA. **ES** Conecte el cable de masa a la pieza de soldadura y disfrute de la Kempact RA. **FI** Kiinnitä maadoituskaapeli ja ryhdy nauttimaan helposta hitsaamisesta! **FR** Installez le câble et la pince de masse – Soudez, appréciez le Kempact RA! **IT** Collegare il cavo di massa e fermarlo. Buon lavoro con l'unità Kempact RA. **NL** Bevestig de werkstukkabel – veel plezier met de Kempact RA. **NO** Koble til jordkabelen – Nyt Kempact RA! **PL** Podłącz zacisk kabla masy. Twój Kempact RA jest gotowy do użycia. **PT** Ligue o cabo de massa e usufrua o prazer de soldar com a sua Kempact RA. **RU** Присоедините обратный провод сварочной цепи и зажим — наслаждайтесь сваркой. **SV** Anslut återledaren – Börja svetsa med Kempact RA. **ZH** 连接地线和焊钳——现在可以尽情体验 Kempact RA 基本机型的卓越性能了。

DuraTorque: 253R, 253A, 253RMV, 253AMV, 323R, 323A, 323RMV, 323AMV

| | ø mm | outlet tube | middle tube | inlet tube | wire spiral guide |
|---|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 1 Ss, Al, (Fe, Mc, Fc) plastic | 0.6 | W007448 | W007429 | W005784 | W006410 |
| | 0.8 – 0.9 | W007445 | W007430 | | |
| | 1.0 | W007446 | W007431 | | |
| | 1.2 | W007447 | W007432 | | |
| 2 Fe, Mc, Fc metal | 0.8 – 0.9 | W007461 | W007465 | | |
| | 1.0 | W007462 | W007466 | | |
| | 1.2 | W007463 | W007467 | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------|---------------------------------|--|
| EN plastic | metal | drive feed roll | compressing feed roll |
| DA plastik | metal | drivtrådrulle | tryktrådrulle |
| DE Kunststoff | Metall | Antriebsrolle | Druckrolle |
| ES plástico | metal | rodillo estándar | rodillo de presión |
| FI muovi | metalli | vetävä syöttöpyörä | puristava syöttöpyörä |
| FR plastique | métal | galet dévitage | galet dévitage à compression |
| IT plastica | metallo | rullo di alimentazione di guida | rullo di alimentazione di compressione |
| NL kunststof | metaal | aandrijfrol | drukrol |
| NO plast | metall | drivhjul | kompresjonshjul |
| PL plastik | metal | rolka podająca | rolka dociskowa |
| PT plástico | metal | roleto standard | roleto compressor |
| RU пластмасса | металл | ведущий подающий ролик | прижимной подающий ролик |
| SV plast | metall | drivhjul | tryckhjul |
| ZH 塑料 | 金属 | 普通送丝轮 | |


ТиБерис

带轴承送丝轮

www.tiberis.ru


GT02C: 181A, 251R, 251A

| | ø mm | outlet tube | inlet tube | wire spiral guide |
|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 1 Ss, Al, (Fe, Mc, Fc) plastic | 0.6 | W007532 | W006019 | W006410 |
| | 0.8 – 0.9 | W007533 | | |
| | 1.0 | W007534 | | |
| | 1.2 | W007535 | | |




DuraTorque
GT02C

| | ø mm | 3 | 4 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Fe, Ss, Al | 0.6 | W001045 | W001046 |
| | 0.8/0.9 | W001047 | W001048 |
| | 1.0 | W000675 | W000676 |
| | 1.2 | W000960 | W000961 |
| Fe, Fc, Mc | 1.0 | W001057 | W001058 |
| | 1.2 | W001059 | W001060 |
| Fe, Fc, Mc, Ss, Al | 1.0 | W001067 | W001068 |
| | 1.2 | W001069 | W001070 |



sales@tiberis.ru

8-800-100-6756



www.kemppi.com

теберис



www.tiberis.ru



sales@tiberis.ru



8-800-100-6751

1922100
1336